

### Меры, принятые по Постановлению № 3809/15.

1. ул. Пограничника Гарькавого, д.: 42 к2; 44 к1; 44к3; 46 к3; ул. Тамбасова, д.: 25 к7; 25 к2; 27 к1; ул. Летчика Пилютова, д.12

п.3.4.1., п. 4.1.15., Правил –обеспечена доступность прохода ко всем элементам подвального помещения путем осушения подвального помещения;

2. ул. Пограничника Гарькавого, д.44 к3; ул. Тамбасова, д.25 к7;

п.5.6.1, п.5.6.6. Правил – на светильники в подвальном помещении установлены защитные плафоны;

3. ул. Пограничника Гарькавого, д.46 к.3; ул. Тамбасова, д.25 к2, д.27 к1,

п.5.8.3. Правил – обеспечено исправное состояние канализационного трубопровода подвального помещения;

4. ул. Пограничника Гарькавого, д.42 к2, д.44 к1, д.44 к3, д.44 к3, ул. Тамбасова д, 25 к7, д.25 к2, д.27 к1, ул. Летчика Пилютова, д.12- восстановлено частичное разрушение тепловой изоляции на трубопроводе центрального отопления.

**Указанные мероприятия проведены за счет средств, собираемых с населения по статьям:**

**-содержание общего имущества многоквартирного дома и**

**-текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома.**