

Меры, принятые по Постановлению №2997.15.

ул. Пионерстроя, д.12

п.5.6.1., п.5.6.6., Правил утвержденных Госстроя №170 от 27.09.2003г (далее – Правила)–восстановлены защитные плафоны светильников в подвальном помещении

п.4.1.9., 4.6.1.1. Правил –восстановлен участок разрушенного теплоизоляционного материала на участке трубопровода центрального отопления

п.3.4.3., 3.4.4. Правил - восстановлено надлежащее техническое состояние подвальных продухов (установлены жалюзийные решетки)

ул. Пионерстроя, д.16

п.4.1.9., 4.6.1.1. Правил –восстановлен участок разрушенного теплоизоляционного материала на участке трубопровода центрального отопления

п.3.2.16. Правил – строительные материалы убраны с лестничной клетки

ул. Пограничника Гарькавого, д.36 к2

п.5.6.1., п.5.6.6., Правил –восстановлены защитные плафоны светильников в подвальном помещении

п.5.8.3. Правил – устранен дефект трубопровода системы холодного водоснабжения нижнего розлива

п.3.3.13.3.4. Правил –обеспечена доступность и чистота прохода ко всем элементам чердачного помещения

ул. Пограничника Гарькавого, д.38 к3

п.4.1.9., 4.6.1.1. Правил –восстановлен участок разрушенного теплоизоляционного материала на участке трубопровода центрального отопления

п.3.4.3., 3.4.4. Правил - восстановлено надлежащее техническое состояние подвальных продухов (установлены жалюзийные решетки)

п.4.1.10. Правил – помещение водомерного узла приведено в порядок, захламление устранено

ул. Пограничника Гарькавого, д.44 к1

п.4.1.9., 5.3.11. Правил –восстановлен участок разрушенного теплоизоляционного материала на участке трубопровода системы горячего водоснабжения

п.3.4.3., 3.4.4. Правил - восстановлено надлежащее техническое состояние подвальных продухов (установлены жалюзийные решетки)

Указанные мероприятия будут проведены за счет средств, собираемых с населения по статьям:

-содержание общего имущества многоквартирного дома и

-текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома.