

Меры, принятые по Постановлению №4129/15.

ул.2-я Комсомольская, д.24 к.2; ул.Пограничника Гарькавого, д.5 к1; д.7 к2;
д.27 к2, д.34 к3, д.34 к5, д.36 к2, д.38 к2, д.38 к3; пр. Ветеранов, д.152 к3;
ул. Тамбасова д.19 к6, д.23 к5, д.23 к6:

п.1.6.2., Правил утвержденных Госстроя №170 от 27.09.2003г (далее –
Правила)–восстановление разрушенного цементного слоя балконов,
восстановление штукатурного слоя козырьков входов в подъезды
запланировано на 2016 год (внесено в план текущего ремонта на 2016 год);

Указанные мероприятия будут проведены за счет средств, собираемых с населения по статьям:

- содержание общего имущества многоквартирного дома и**
- текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома.**