

Меры, принятые по Постановлению по делу об административном правонарушении № 4002/16 от 14.09.2016г

Адрес: гор. Санкт-Петербург, ул. Пионерстроя, д.10, корп. 3

Согласно п. 4.3.1. «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003г № 170 (далее – Правила) выполнено:

- обеспечено исправное техническое состояние межэтажных перекрытий лестничной клетки № 2;

Согласно п.5.6.1; п. 5.6.6 (п. 2.12.7 Правил ТЭЭП):

- на лестничной клетке № 2 закреплены слаботочные провода и убраны в кабель- канал , устранено провисание проводов;

Указанные мероприятия будут проведены за счет средств, собираемых с населения по статьям:

- содержание общего имущества многоквартирного дома;
- текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома;