

Меры, принятые по Постановлению по делу об административном правонарушении № 4350/16 от 06.10.2016г

Адрес: гор. Санкт-Петербург, ул. Тамбасова, д. 4, корп. 2

Согласно п. 3.2.8; п. 4.5.5 : «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003г № 170 (далее – Правила) выполнено:

- по лестничной клетке № 8 устранены следы протечек, частично восстановлены отслоения штукатурного и окрасочного слоев;

Согласно п.3.2.2 :

- восстановлен график уборки лестничной клетки №8, а именно:
 - произведена уборка переходных балконов;
 - произведена уборка лестничной клетки № 8;
 - произведена уборка и очистка от захламленности технического помещения, расположенного на 1-ом этаже л/кл. № 8;

Согласно п.5.9.29 :

- восстановлена герметичность ствола мусоропровода, а именно заделаны отверстия на отдельных частях мусоропровода, по лестничной клетке № 8, 4-й этаж;

Согласно п.5.1.1; п. 5.2.1; п. 4.8.14:

- по лестничной клетке № 8 установлен новый отопительный прибор – радиатор чугунный 10-ть секций;

Указанные мероприятия будут проведены за счет средств, собираемых с населения по статьям:

- содержание общего имущества многоквартирного дома;
- текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома;