

**Меры, принятые по Постановлению по делу об административном правонарушении № 576/16 от 19.02.2016г**

**Адрес: гор. Санкт-Петербург, ул. Тамбасова, д.4, корп. 2**

**Согласно п. 3.2.3; п.4.5.5** «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003г № 170 (далее – Правила) выполнено:

- обеспечено надлежащее содержание лестничной клетки № 8, а именно устранены следы протечек на стенах и потолках, устранено частичное отслоение штукатурного и окрасочного слоя.

**Согласно п. 5.6.1; п.5.6.6 (п. 2.12.7 ПЭЭП):**

- восстановлено полное освещение на лестничных клетках 3-го, 5-го этажей;

**Согласно п. 3.2.2:**

- произведена уборка лестничной клетки №2, восстановлен график уборки;

**Согласно п. 5.1.1; п.5.2.1; п. 4.8.14:**

- на лестничной клетке № 8 установлен не достающий отопительный прибор, восстановлено оптимальное теплоснабжение жилого здания, поддержание оптимальной температуры, согласно документам, утвержденным в установленном порядке;

**Указанные мероприятия будут проведены за счет средств, собираемых с населения по статьям:**

- содержание общего имущества многоквартирного дома;
- текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома;